

پیشرفت‌های مهندسی مکانیک در ایران قدیم

غلامحسین دانشی

دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده: مهندسی مکانیک علم تولید و انتقال حرکت در ماشین و رفتار مواد تحت تأثیر نیروست. طراحی هدف نهایی در مهندسی مکانیک است و طرح‌های خوب برای همیشه پایدار می‌مانند.

در این مقاله چند طرح جالب از مهندسان ایرانی در قرون سوم، ششم و هفتم هجری ارائه شده است. این طرح‌ها خارق العاده، عملی و در بسیاری موارد هنوز هم قابل استفاده هستند. بررسی‌ها شان می‌دهند که مهندسی مکانیک در ایران قدیم در سطح نسبتاً پیشرفته‌ای قرار داشته است و مهندسان ایرانی در رشته‌های کنترل اتوماتیک، مکانیزم‌ها، فواره‌ها، مدارهای هیدرولیک، بالابرها، ماشین کاری و پرداخت مواد سخت و سنگ‌های قیمتی و غیره صاحبنظر و دارای ابتکارات و اختراعات مفید فراوان بوده‌اند.

واژه‌های کلیدی: تاریخ مهندسی مکانیک در ایران، مدارهای هیدرولیک، کنترل اتوماتیک، مکانیزم‌ها و سوراخکاری سنگ‌های قیمتی.

۱. مقدمه

علم مکانیک قسمتی از علم فیزیک است که در آن طبق تعریف واکنش مواد به نیرو و ایجاد و تبدیل حرکات به یکدیگر بررسی می‌شود. استاتیک، دینامیک و سینماتیک زیرمجموعه‌های علم مکانیک را تشکیل می‌دهند. علی‌اکبر دهخدا در فرهنگ دهخدا می‌گوید که مکانیک یونانی و مناجیق (جمع منجنیق) فارسی و عربی از یک ریشه‌اند. به نظر نویسنده لغت‌های استاتیک^۱ یونانی و ایستایی فارسی نیز ریشه مشترک دارند.

طراحی عالی ترین مرحله در مهندسی است و یک مهندس مکانیک خوب پس از گذراندن کلیه مراحل علمی و تجربی و رسیدن به مرحله تکامل به افتخار عنوان "مهندس طراح" نایل می‌شود. ارزش طرح در طول زمان مشخص می‌شود. طرح‌های خوب از بوته‌های آزمایش‌های زمان و مکان سربلند بیرون می‌آیند. شکل کلی، طرز کار و مکانیزم عمل بسیاری از ماشین آلات و وسایل مکانیکی قدیمی به علت داشتن طراحی بی‌نقص اولیه در طول تاریخ تغییر نکرده است و هنوز هم با همان طرح‌های هزار سال پیش ساخته می‌شوند. آسیاب، توربین، پمپ، دمنده‌های هوای چرخ دنده‌ها، جراثمال‌ها و ترازوها نمونه‌هایی از طرح‌های قدیمی هستند که هنوز هم به همان شکل اولیه، متنهای با دقیق و ظرافت بیشتر و مواد اولیه بهتر و برای کار در سرعت‌های بیشتر، ساخته می‌شوند. اجزای اصلی توربین‌های نیروگاه‌های آبی مدرن شبیه اجزای آسیاب‌های آبی هزار سال قبل است. طراحی خوب در مهندسی نادر است و آنچه امروز به عنوان طراحی مهندسی روزمره مطرح می‌شود، اغلب تکرار طرح‌های گذشته برای شرایط جدید است.

۲. طراحی مهندسی قدیم

استفاده از حرکت دورانی و چرخ برای تسهیل حرکت، استفاده از چرخ دنده و تسممه برای انتقال حرکت، استفاده از نیروهای آب و باد برای ایجاد حرکت از هزاران سال قبل مطرح و مورد استفاده بوده‌اند. بسیاری از اختراعات نیز به علت نداشتن کاربرد مشخص

متروکه شدند، برای مثال، گرچه استفاده از حرارت و نیروی بخار برای ایجاد حرکت به دفعات مطرح شد، ولی چون کاربرد مشخصی نداشت کسی آن را پیگیری نکرد. طرح موتور بخار هرو^۱ [۱] که در قرن اول میلادی در اسکندریه مصر ساخته شد، در شکل ۱ نشان داده شده است. در این موتور کره فلزی توخالی [۳] توسط نیروی بخار به حرکت در می‌آید.



شکل ۱: موتور بخار هرو که در قرن اول میلادی در اسکندریه مصر ساخته شده است.

۱- مشعل ۲- دیگ ۳- مخزن بخار ۴- لوله‌های انتقال بخار ۵- شیپورک‌ها
۶- محور چرخش توخالی

گرچه بسیاری از کتاب‌های ارزنده مهندسی در ایران قدیم در اثر گذشت زمان و غارت و بیدادگری فاتحان از بین رفته است، ولی اندک آثار باقیمانده نشان می‌دهند که

۱ . Hero ، این نام به صورت Heron نیز نوشته شده است و به نظر می‌رسد منظور "هارون" باشد.

مهندسی مکانیک در ایران قدیم کاملاً شکوفا بوده است و صنعتگران با آن آشنایی داشته‌اند. از کتاب‌هایی که از تخریب تاریخ در امان مانده‌اند می‌توان به کتاب‌های ابتکارات خارق العاده مکانیکی^۱ نوشته احمد بن موسی بن شاکر خراسانی، مهندس قرن سوم هجری (قرن نهم میلادی)، که توسط سرفراز غزنی^۲ به فارسی ترجمه شده و مبانی نظری و عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسلامی^۳ نوشته ابی العزیز بن اسماعیل الجزری [۳]، مهندس نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم (مطابق با نیمه دوم قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میلادی)، که به همت آقیان ناطق، نفیسی و رفعت جاه به فارسی ترجمه شده است، اشاره کرد. دونالد هیل^۴، خاور شناس و پژوهشگر نامی انگلیسی، که هر دو کتاب را از عربی به انگلیسی ترجمه کرده است، در لابه‌لای پیشگفتارها و توضیحات خود و به نقل از متقدمان می‌گوید: "در این دو کتاب طرح‌هایی از لیوان‌های جادویی، مکانیزم‌های کنترل اتوماتیک، چراغ‌های نفتی، فواره‌ها، بالابرها، ساعت‌هایی که دارای مجسمه‌های متحرک هستند یا موسیقی می‌نوازند، وسایل نقشه‌کشی و اندازه‌گیری و غیره ارائه شده است."

کتاب‌های **جواهر نامه نظامی** نوشته محمد بن ابی البرکات جوهری نیشابوری [۴]، مهندس قرن ششم هجری، و **تنسوخ نامه ایلخانی** نوشته خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم هجری^۵ و غیره نیز گرچه در زمینه مواد نوشته شده‌اند، ولی حاوی مطالب جالبی در ارتباط با سایر شاخه‌های مهندسی هستند.

طرح‌های ارائه شده در کتاب‌های الجزری و شاکر خراسانی فراوان، متنوع و زیبا هستند و بحث درباره آنها در یک مقاله تحلیلی کوتاه میسر نیست و توصیه می‌شود که علاقه‌مندان این کتاب‌ها را مطالعه کنند.

طرح‌ها و ابتکارات این مهندسان بسیار جالب و حتی با استانداردهای امروزی نیز قابل


۱ . کتاب الجیل

۲ . الجامع بین العلم و العمل النافع فى صناعة الجيل

3 . Donald Rutledge Hill

تحسین است. در این مقاله به دو نمونه از طرح های الجزری و دو نمونه از طرح های شاکر خراسانی اشاره شده است.

طرح یک توربین مولد حرکت از کتاب الجزری در شکل ۲ نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود، در این ماشین که نهصد سال قبل طراحی شده است، نیروی آب برای ایجاد حرکت، شیپور که برای هدایت آب، چرخ پلتون برای تبدیل مؤثر نیروی آب به گشت آور پیچشی، چرخ دنده برای تبدیل سرعت و تغییر جهت چرخش محور و شناور برای تنظیم سطح آب به کار گرفته شده است. این طرح امروز نیز با اندک تغییری با استفاده از مواد بهتر و قطعات دقیق تر به همان صورت اجرا می شود.



شکل ۲: حوضچه کفه همراه چرخ کفه دار و ابزار محرک

آب از طریق مخزن و شیپور که بر روی کاسه های چرخ آسیاب می ریزد و آن را به گردش در

می‌آورد. چرخ‌دنده‌ها نیز چرخش محور افقی را به محور عمودی منتقل می‌کنند. سطح آب در مخزن بالا توسط گوی شناور کنترل می‌شود.

چرخ

به نظر می‌رسد چرخ اولین اختراع مکانیکی بشر باشد که در آن تبدیل نیرو به حرکت به طور مؤثری انجام شده است. صاحب‌نظران استفاده از حرکت دورانی چرخ را مهم‌ترین اختراع بشر در طول تاریخ می‌دانند. سنگ‌های آسیاب، پره‌های توربین، دمنده‌ها و چرخ‌دنده‌ها همگی دارای حرکت دورانی هستند.

گرچه تاریخ و محل دقیق ساخت اولین چرخ مشخص نیست، ولی تصاویر باقیمانده در اهرام مصر و نقش‌های سنگی تخت جمشید نشان می‌دهند که اختراق چرخ احتمالاً در چهار تا پنج هزار سال قبل صورت گرفته است. باقیمانده یکی از قدیمی‌ترین چرخ‌های جهان که در چغازنبیل در خوزستان کشف و قسمت‌های چوبی آن باز سازی شده است، در شکل ۳ دیده می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده، این چرخ در حدود سال ۱۲۵۰ پیش از میلاد ساخته شده است. ساختار این چرخ کاملاً شبیه ساختار چرخ‌های کالسکه‌های امروزی است. بدنه اصلی آن چوبی و کفشك‌های طوقه برنزی هستند. کفشك‌ها توسط چکش کاری از دو طرف خم شده‌اند و سطوح جانبی چرخ را در بر می‌گیرند و مانع از فرسایش چوب در ضمن حرکت می‌شوند.

اختراق چرخ و به دنبال آن اختراق اربه و گاری و کالسکه انقلابی عظیم در صنعت حمل و نقل پدید آورد و باعث شد تا از نیروهای حیوانی محدود در آن زمان به طور مؤثری بهره برداری شود.




شکل ۳: چرخ بازسازی شده معبد چغازنبیل (۱۲۵۰ پیش از میلاد)، موزه ایران باستان

چرخ دنده

چرخ دنده‌ها اجزای اصلی مکانیزم‌های حرکت در دستگاه‌های مکانیکی هستند. نقش عمده آنها در جعبه‌دنده‌های قدیمی تبدیل محور چرخش از عمودی به افقی یا بالعکس بود. این جعبه‌دنده‌ها علاوه بر تغییر محور دوران، وظیفه انتقال قدرت و تغییر سرعت را نیز بر عهده داشتند و در آسیاب‌ها و آبکش‌ها و مکانیزم‌های اتوماسیون مصرف می‌شدند (شکل‌های ۴ و ۵).

چرخ دنده‌های چوبی قدیمی از طریق نصب تعدادی توپی استوانه‌ای بر روی محیط طوقه چرخ ساخته می‌شدند. چرخ دنده‌های مسی و مفرغی نیز ابتدا ریخته‌گری و سپس سوهان کاری می‌شدند.



شکل ۴: دستگاه اتوماتیک تغذیه فتیله چراغ [۱۲]

دستگاه اتوماتیک تغذیه فتیله چراغ نفتی

طرز کار این دستگاه که در کتاب شاکر خراسانی آورده شده، به شرح زیر است:
مخزن سوخت در نیمکره تو خالی kt قرار دارد و گوی S در روی سطح آن شناور است.
وزنه تعادل I که توسط زنجیر به گوی S متصل شده است، از روی چرخ تسمه b عبور
می‌کند و باعث حرکت آن می‌شود. چرخ تسمه b و چرخ دنده a بر روی محور افقی me
که عمود بر سطح کاغذ است، نصب شده‌اند. چرخش چرخ تسمه b محور افقی me و
چرخ دنده a را به حرکت در می‌آورد. چرخ دنده a اره دنده منحنی dI را بر روی سرمه
نیمایه kt حرکت می‌دهد. فتیله به انتهای w اره دنده متصل است و از سوراخی که در آن
موقعی است، خارج می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به حجم کوچک مخزن چراغ چرخ دنده‌ها باید از جنس مس یا
مفرغ باشند.

آبکش‌ها

غلامحسین دانشی ۹

الجزری در کتاب مهندسی مکانیک طراحی پنج دستگاه اتوماتیک برای انتقال آب از رودخانه به زمین‌های مرتفع اطراف یا از عمق چاه به سطح زمین را شرح می‌دهد. در زیباترین طرح در این مجموعه از نیروی قسمتی از آب برای به گردش در آوردن آبکش و انتقال آب به سطح مرتفع‌تر استفاده شده است. در دستگاه‌های دیگر از نیروی چهارپایان برای انتقال آب استفاده شده است.


آب رودخانه به مخزن (س) وارد می‌شود (شکل ۵) و قسمتی از آن از راه سوراخ (ه) بر روی چرخ (ح) می‌ریزد و آن را به گردش در می‌آورد. چرخ دنده (ط) که بر روی محور چرخ آسیاب (ح) قرار دارد، چرخ دنده (ا)، محور (ی) و چرخ دنده (ب) را می‌چرخاند. چرخ دنده (ب) چرخ دنده (ق) و چرخ قفسه شکل (و) را به حرکت در می‌آورد. کوزه‌های نصب شده بر روی زنجیر (ف) آب مخزن را به ارتفاع (ص) منتقل می‌کنند. بدین ترتیب، با استفاده از انرژی دو سوم آب یک سوم باقیمانده آن به ارتفاع بالاتر برده می‌شود. مجسمه گاو (ل) و صفحه (ن) در این طرح نقشی ندارند و فقط از نظر زیبایی و تحریر بینندگان در طرح گنجانده شده‌اند.

مشخصات دستگاه: آبکیر از جنس سنگ رخام با کف مسی، محور پایین بین صفحه مسی (ن) و کف گودال از جنس آهن به طول ۱۲ وجب^۱ (تقریباً سه متر)، قطر صفحه مسی (ن) تقریباً نیم متر، قطر چرخ دنده (ا) تقریباً یک متر، طول محور افقی حامل چرخ آسیاب تقریباً ۷۵ سانتیمتر، قطر چرخ آسیاب (چرخ کفه دار) تقریباً ۱۷۵ سانتیمتر، قطر چرخ (ب) ۷۵ سانتیمتر و قطر قفسه (د) در حدود یک متر.

کوزه‌ها از جنس مس و ظرفیت هر یک سی درهم^۲ آب است. چرخ‌ها، محورها، کوزه‌ها و مجاری آب و همه آنچه از مس و غیر آن ساخته شده‌اند، با مواد رنگی پوشانده

۱. در لغت نامه دهخدا هر وجب تقریباً چهار گره و هر پانزده و چهاردهم گره یا متر ذکر شده است. در نتیجه، هر وجب ۲۵,۹۷۴ سانتیمتر می‌شود. در متن یاد شده هر وجب ۲۵ سانتیمتر فرض شده است.
۲. مقدار درهم در طول تاریخ ثابت نبوده است. به نظر می‌رسد در این متن ۳۰ درهم معادل ۴۵۰ گرم باشد.

می‌شوند تا از تأثیر آب در امان باشند.



شکل ۵: دستگاه آبکش خودکار

آسیاب

آسیاب‌ها نیز مانند ارباب‌ها و سایل تبدیل نیرو به حرکت و تبدیل حرکت‌های خطی به حرکات دورانی هستند. استفاده بهینه از نیرو و بازدهی آن در آسیاب‌ها به طور مؤثری انجام می‌شود. آسیاب‌های قدیمی خانگی دستی و آسیاب‌های صنعتی آبی یا بادی و گاه آبی - بادی بودند.

تایلکوت [۶] می‌نویسد: "تمام آسیاب‌های آبی از نوع چرخ افقی با محور عمودی هستند. آب از طریق جویجه‌ای تقریباً عمودی به پایین هدایت شده و در نزدیکی تیغه‌ها تغییر جهت داده و به صورت جت افقی به پره‌ها برخورد می‌کند. در هرات که در قسمت اعظم سال باد فراوان است، محور عمودی به سمت بالا امتداد دارد و از محور آنهنی ۳ سانتی متری به محوری چوبی به قطر ۴۰ سانتیمتر که به آن تعدادی پره شعاعی متصل است، منتهی می‌شود. باد به داخل شیاری عمودی در مقابل این پره‌ها هدایت شده و چرخ را به گردش در می‌آورد و انرژی فراوانی تولید می‌شود. استفاده از چرخ افقی و محور عمودی طرح را ساده کرده و نیاز به چرخ دنده برای تغییر جهت حرکت را از بین برده است."

آسیاب‌های قدیمی ایرانی دارای دو نوع پره بودند: پره‌های کاسه‌ای (شکل ۲) که در آنها آب در جهت عمود بر محور آسیاب به کاسه پره‌ها برخورد می‌کند و پره‌های سورب که در آنها آب موازی با محور آسیاب به پره‌ها برخورد می‌کند. تواریخ‌های به اصطلاح پلتون و فرانسیس امروزی نیز بر گرفته از این دو طرح قدیمی هستند که با نام‌های جدید معرفی شده‌اند.



۲. مکانیک سیالات

احمد بن موسی بن شاکر خراسانی در کتاب **الحیل** ۹۰ طرح اعجاب انگیزی از مدارهای هیدرولیک را ارائه می‌دهد. اصول طراحی و طرز کار این مدارها که هر یک شاهکاری در طراحی و مهندسی به شمار می‌روند، به‌طور کامل در کتاب **الحیل** توضیح

داده شده است. نمونه‌ای از این طرح در شکل ۶ نشان داده شده است. شاکر خراسانی می‌گوید:

طرح شماره ۷۳ - چگونگی ساختن تنگی را با یک مجرای خروجی بسته و یک سوراخ ناموئی که در دسته آن قرار دارد، بازگو می‌کنیم:
در این تنگ وقتی شربت و آب بریزیم و در مجرای خروجی هم باز باشد، از مجرای خروجی شربت خارج می‌شود و اگر شخص بدون اینکه حاضران متوجه بشوند سوراخ دسته را مسدود کند، به جای شربت آب از مgra خارج می‌گردد و اگر سوراخ باز شود، دوباره شربت از تنگ خارج می‌شود و بدین ترتیب ادامه دارد یا اینکه صاحب تنگ می‌تواند با یک قطعه موم که روی انگشت دستش گذاشته آن را نزدیک سوراخ دسته قرار بدهد و مجرای خروجی را با دست دیگر مسدود کند و به حاضرین بگوید "اگر دستم را از جلو مجرای خروجی بردارم چه مایعی بیرون خواهد آمد.
شربت یا آب؟" و هر کدام را که از او بخواهند، می‌تواند از تنگ خارج سازد و به این علت است که اگر شربت از او خواسته شود، او سوراخ را مسدود نمی‌کند و اگر آب از او تقاضا بشود، او دستش را از جلو مجرای خروجی و از جلو سوراخ بعد از آن که با موم آن را پوشانده بر می‌دارد و در نتیجه آب از مجرای خروجی بیرون می‌ریزد."

توضیح این نکته لازم است که این مدار نمونه‌ای متوسط از طرح‌های کتاب *الحیل* است و طرح‌های بهتر و پیچیده‌تری نیز در این کتاب وجود دارد. طرز کار مدار این طرح و مدارهای دیگر در کتاب *الحیل* به طور کامل ذکر شده است.



شکل ۶: طرح کوزه‌ای که از آن به دلخواه آب یا شربت بیرون می‌آید. الف. نقشه در کتاب قدیمی، ب. نقشه بازسازی شده، ج. مدار هیدرولیک ظرف طبق نظریات امروزی

دمنده‌ها: محمد صالح تبریزی [۷] در گزارش خود به ناصرالدین شاه می‌گوید: "کوره‌های ذوب باید در کنار رودخانه باشند تا بتوان از دمنده‌های آبی استفاده کرد." نویسنده تاکنون مدارک و اسناد طرح دمنده‌های آبی را ندیده است، ولی به نظر می‌رسد نیروی لازم برای چرخش پره‌های دمنده توسط ضربه آب [مشابه طرح آسیاب] تأمین می‌شده است.

۴. وسایل دیگر

ساخت انواع ساعت‌ها، قفل‌های رمزدار^۱، دستگاه‌های تفریحی، وسایل نقشه کشی، زاویه‌یاب‌ها، مرکز یاب‌ها، وسایل اندازه‌گیری وزن و حجم دقیق در ایران قدیم کاملاً رایج بود، برای مثال، دقت ترازووها معادل وزن یک دانه برنج (۰،۰۲ گرم) بود و ساعت‌ها می‌توانستند ثالثه (یک ثصنم ثانیه) را اندازه‌گیری کنند. برای افزایش دقت ساعت سوراخ عبور آب در ساعت‌های آبی از جنس یاقوت ساخته می‌شد تا در اثر عبور آب ساییده نشود.

فناوری سوراخکاری و تراش مواد و سنگ‌های بسیار سخت و قیمتی در ایران قدیم و روش ساخت مته الماسه و دستورالعمل‌های سوراخکاری

هزاران سال است که بشر با سنگ‌های قیمتی آشنایی دارد و از آنها برای ساخت زینت‌آلات و وسایل تریین استفاده می‌کند. تراش سنگ‌های قیمتی سوراخکاری و جلای آنها نیز همزمان با عملیات مشابه بر روی فلزات آغاز شد. گرشنم [۸] در حفاری‌های سیلک کاشان گردنبندها و انگشت‌هایی از جنس نقره و برنز و سنگ لاچورد مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد کشف کرد که نشان می‌دهند عملیات سوراخکاری و پرداخت فلزات در هزاره سوم پیش از میلاد نیز در ایران رایج بوده است.

عملیات براده برداری، سوراخکاری و پرداخت فلزات به علت نرمی نسبی آنها تقریباً

۱. قفل‌های در اصطلاح دیجیتال امروزی

ساده و با مته‌های فولادی امکانپذیر است. ولی سنگ‌های قیمتی نظیر یاقوت، لعل و عقیق با سختی ۷-۹ در مقیاس موه^۱ را نمی‌توان با مته‌های فلزی سوراخکاری کرد.^۲ محمد بن ابی البرکات جوهری نیشابوری در کتاب **جواهر نامه نظامی** که در سال ۵۹۲ هجری (با ۱۱۹۶ میلادی) تألیف شده است، فناوری سوراخ کردن و جلای سنگ‌های سخت و قیمتی را چنین شرح می‌دهد:

"خاصیت بزرگ‌ترین الماس آن است که جملهٔ جواهر حجری صلب را که البته سوهان قبول نکند بدو سوراخ کنند و اگر الماس نبودی هیچ جوهر صلب را چون یاقوت^۳ و زمرد و لعل و جزع و عقیق و غیر آن به هیچ حیلت سوراخ نتوانستی کردن."

جوهری نیشابوری سپس به شرح روش ساخت مته الماسه پرداخته و نوشته است: "رسم حکاکان حاذق آن است که چون خواهند که جوهری را سوراخ کنند از جملهٔ حجریات که قبول نکند سوهان را، بگیرند پاره‌ای الماس.

و آلتی است حکاکان را مثل "کلیله"^۴، دو سر آن را از آهن پولاد آب داده و سر آن از دو طرف تیز کرده چنان که شکل "خرپشته" بود راست و آن آلت را حکاکان در اصطلاح "فریاس" گویند و ازین دو آلت بیارند و دیگر فریاس بر وی می‌زنند. چنان که خواهند می‌شکنند خردتر و بزرگ‌تر و چون شکسته شد بگیرند پاره‌ای[۵] از آن پاره‌ها[۵] شکسته به قدر سوراخ که خواهند کرد دو پاره آهن نرم پاک بگیرند. و اگر سوراخ باریک خواهند کرد آن آهن را به مقدار آن سوراخ باریک کنند و سر آن را پهن کنند. بعد از آن در آرنده تا چون نایزه‌ای شود به مقدار آن پاره الماس و آن را بر چوب مثقب^۶ توکیب کنند.

۱. این مقیاس قبلًاً توسط ابوريحان بیرونی (متوفی به سال ۴۴۰ هجری برابر با ۱۰۴۸ میلادی) ابداع و تعریف شده است.

۲. سختی مارتین سیت در مقیاس موه ۷ و سختی مس تاییده شده ۳ است. سختی غالب فلزات سخت بین ۸-۴ است.

۳. یاقوت (سختی ۹)، زمرد (سختی ۷,۵)، لعل (سختی ۸)، جزع (سختی ۷) و عقیق (سختی ۷,۵-۷).

۴. تعریف لغات کلیله و فریاس و کاربرد این ابزار شناخته نشد.

۵. مثقب: مته

پس آن پاره الماس را در آن نایزه^۱ نهند و پوست جوز هند که آن را بر سر مثقب نهند در وقت سفتح چیزها آن را بر آن الماس زنند محکم شود. بعد از آن، آن را بر ستگ آب نهند و دستی چند بکشند به آب تا آهن در گردآگرد الماس محکم شود. آهن زیادتی را به سوهان بسایند تا به مقدار حجم الماس آید و آن مثقبی باشد که جوهر را خواهند بدان سوراخ کنند و آن مثقب را "یک پایکی" خوانند و هر چه سوراخ‌ها تنگ [و] باریک باشد، بدین مثقب سوراخ کنند.

و اگر سوراخ فراختر آید، بگیرند پاره آهن - هم از آن که یاد کرده شد - و سر آن را راست کنند. پس هر دو سوراخ باریک به مثقب پولاد آب داده بر دو طرف سر آن آهن بکنند و دو پاره الماس را از آنچه شکسته باشند هم بر آن طریق که یاد کرده شدست در آن دو سوراخ محکم کنند و این مثقب را "دو پایکی" خوانند و آنچه خواهند از جمله جواهر بدان سوراخ می‌کنند.

و همچنین اگر خواهند که سوراخ فراختر آید، آنچه دو پاره الماس ترکیب کرده بودند پنج پاره ترکیب [کنند]، یکی بر میان و چهار بر اطراف و این مثقب را "پنج پایک" خوانند. و اگر زیادت خواهند هم بدان طریق ده پاره و بیشتر ترکیب می‌کنند، چنان که در "پنج پایکی" گفته شد و هیچ جوهر را آن خاصیت نیست که این جنس فعل ازو حاصل تواند آمد.

سوراخکاری مروارید

مروارید با سختی^۲ را می‌توان توسط پولاد نیز سوراخکاری کرد. جوهری نیشابوری در این زمینه می‌گوید:

"و مروارید را به آهن پولاد آبداده ثقب^۳ کنند و کمایش [عادت] مردمان علی‌الخصوص اطباء آن باشد که مروارید را به الماس ثقب کنند و در ثقب کردن مروارید خطرهای بسیار باشد. یکی آنکه سوراخ کثر آید و هر مروارید که سوراخ آن

۱ . نایزه : لوله باریک شبیه به نی

۲ . ثقب : سوراخ

کژ بود، آن را "لنگ" خوانند و قیمت آن را نقصان فاحش باشد."

جوهری نیشابوری در قسمتی دیگر از کتاب خود فناوری سوراخکاری مروارید و رفع

عیب از سوراخ‌های گشاد شده را چنین شرح می‌دهد:

"و اگر سوراخ مروارید فراخ شده باشد به سبب آنکه آن را در زر کشیده باشند و آن عیی بزرگ است مروارید را و اصلاح آن، آن باشد که دو دانه مروارید خرد را بگیرند، چنان که هم آب آن دانه باشد و آن را [با] سوراخ آن سازند و آن گاه به مصطکی^۱ مدبر که شرح آن کرده شده است، الصاق کنند و یا دو پاره صدف را در پهنه بسایند و با سوراخ آن سازند و به مصطکی مدبر الصاق کنند و بعد از آن چنان که خواهند سوراخ کنند."

"چون خواهند که مروارید را سوراخ کنند، بگیرند پاره آهن سفتة پولاد باریک سپید چنان که پوست ناک نبود و سر آن باریک کنند به مقداری که ثقب خواهند کرد و هر چه باریک تر بود بهتر باشد تا سوراخ بهتر [آید]^۲ که از فضایل مروارید یکی تنگی سوراخ است. پس طرف سر آهن باریک را اندک مایه نسبت با او پهنه تر کنند و حکاکان آن قدر پهنه را "پیازه" مثقب گویند و غرض از آن، آن باشد تا آهن مثقب به آسانی بگردد و به کار فرو شود و نگیرد. پس آن را به چراخ بتایند و به روغن یا شمع [فرو] برند تا آب گیرد و اگر به آب آب دهند، خطرو شکستن باشد."

در متن زیر چگونگی علامتگذاری محل سوراخ و هدایت آب به اطراف سوراخ و استفاده از آن برای خنک کردن مته و تخلیه سفاله‌های سوراخکاری بیان شده است. این فناوری‌ها هنوز هم مورد استفاده است.

"پس هر مروارید که خواهند سوراخ کنند در "گیرا" گیرند و کوزه یا غضاره^۲ سوراخی به یک طرف او فرو برد و نایزه گندم که آن را "ساواری" خوانند در آن سوراخ محکم کرده، چنان که آب به وی بیرون آید و نخست مثقب را چنان که خشک باشد بر موضع مثقب نهند تا ناشانی گیرد اندک. پس ثقاب بنگرد تا نشان ثقب موافق دانه مروارید افتاده است یا نی. اگر راست باشد نایزه آب را بر روی دانه مروارید در پهلو [ای] مثقب نهد تا چندان که دست می‌کشد آب از نایزه بیرون

۱. مصطکی: کندر رومی، صمغی سفید و چسبناک است.

۲. غضاره: کاسه سفالی بزرگ

می‌آید و براده را از ثقب بیرون می‌آرد.

جوهری نیشابوری می‌گوید که سنگ‌هایی را که نتوان با مبرد خنک کرد باید با متله الماسه سوراخ کرد. فناوری و روش سوراخکاری پیشنهادی چنان است که امروز نیز معمول است.

“ و جمله حجرات را هم بدین طریق ثقب کنند. آنچه مبرد قبول نکند به مشقاب الماس، چنان که پیش ازین شرح کرد شدست.

و چون مشقاب اندک مایه فرو رفت هر لحظه مروارید را از “ گیرا ” بیرون می‌گیرند، چنان که در سر مشقاب باشد و آن را به دست می‌گرداند و می‌تگرد تا سوراخ راست می‌شود یا نی. اگر انحرافی یافته باشد، آن را به منحرف داشتن دست و مشقاب تدارک می‌کند.

و جمله مروارید خرد و بزرگ را از یک طرف سوراخ کنند تا به جانب دیگر رسد. و در آن وقت که مشقاب بدان جانب بیرون خواهد آمد به غایت احتیاط باید کرد تا پاره‌ای از اسفل مروارید نجهد. بل که همچنان باید که هر دو طرف سوراخ متساوی باشد و تمیز کرد که ابتدا از کدام طرف کرده اند به وقت ثقب کردن.

“ و دانه‌ها [ی] نجم و عیون^۱ را آسان باشد ثقب کردن، به جهت آنکه دانه نجم و عیون کری^۲ حقیقی باشد. پس هر جزو را که ازو نشان کرده شود بر موکز بگذرد و سوراخ راست آید.”

“ و دانه غلامی و محروم و لوزی و شمعی و نردی و قاعد و شاخمی [را] ابتدای ثقب از تیزی و بالا کنند تا به قاعدة دانه بیرون آید.”

“ و ثغیری و دهلی و خنبی و دفی و بیضی را ابتدا از هر طرف که خواهند که در آن اشکال تفاوتی نکند و عنی را از جانب بیذ^۳ ابتدا کنند.

و دانه فقاعی را ثقب کردن دشوار بود از جهت آنکه ثقب می‌باید که از سوی بالا در آید و به تیزی زیر بیرون شود و یا از تیزی ابتدا کنند و برابر بیرون آید و این به غایت متعدد است.

۱ . نام‌های انواع مروارید.

۲ . شاید کروی

۳ . شاید بند

و دانه مضرس و جودانه نیز هم ثقب کردن مشکل است، به سبب آنکه آن را شکل معینی نیست و بیشتر اشکال آن باشد که چون ثقب کنند "لنگ" آید و آن عیبی باشد بزرگ و تا ثقابی به غایت کامل نباشد، این اشکال را ثقب نتوان کرد. و مروارید خرد چون چهلی و سیی و بیست و پنجی^۱ و گزی، آن را در "گیرا" نتوان گرفت. ثقاب یک درم سنگ یا کمتر یا بیشتر بر روی تخته سفته گری می کند و حفری نیک خرد کرده باشد بر روی تخته به سر مثقب. یک یک دانه را در آن حفر می نهد و چنان که اتفاق افتاد از گزاف سوراخ می کند. به جهت آن را که در مروارید خرد بدان احتیاط حاجت نباشد که لنگ آید یا نی. اگر چه لنگ در مروارید خرد و بزرگ عیب است، اما در مروارید خرد لنگی پیدا نیاید چنان که در بزرگ. و قیمت یک دانه چهلی و سیی اندک باشد و چون لنگ باشد تفاوت قیمت آن محسوس نگردد.

و اگر دانه دو دانگی یا کمایش آن لنگ باشد تفاوت قیمت آن بسیار بودی.

دستور العمل سوراخکاری و پرداخت و جلا کاری سایر سنگ‌های

معدنی

ایرانیان قدیم از متنهای پولادی و الماسه برای سوراخکاری و از چرخ جلا برای پرداخت و جladادن سنگ‌ها استفاده می کردند. جنس چرخ بر حسب نوع سنگ یا فاز تغییر می کرد. چرخ‌های جلا از جنس مس، سرب، سفال، چوب و سنباده و غیره ساخته می شدند. جوهري نیشابوري در کتاب خود جنس مته و چرخ جلای مناسب را برای کلیه سنگ‌های معدنی مشخص و دستورالعمل اجرای کار را نیز ارائه کرده است.

"جزع (سختی ۲): جزع سنگی است. گذشت یاقوت و الماس هیچ سنگی به صلابت او نیست. و جزع به حک در غایت صلابت باشد و جز به الماس آن را ثقب نتوان کرد.

۱. شماره غربال‌های مورد استفاده برای جدا سازی و توزیع

بیجاده (سختی ۶-۸) : و آن را ثقب به الماس کنند و جلا به چرخ سوخته^۱ دهند
[او] به چرخ مس و به سنگ محک^۲ نیز جلا گیرد، اما دیرتر.

عقيق (سختی ۷-۶) : و عقیق مبرد قبول نکند و جز به الماس آن را ثقب
نتوان کرد و جرم او به غایت صلب است.
و جلا به سنگ مها[ی] مصوب^۳ کرده دهند بر چرخ چوب چnar.
و نرم کردن به چرخ سرب و سنباده مصوب باشد.^۴

متن زیر نشان‌دهنده دقت آزمایشگران قدیم در انجام دادن آزمایش‌هایشان است.

"پنگان‌ها"^۵ که اوقات را بدان ضبط کنند [به] پاره جزع سوراخ کرده محکم کنند
تا به سبب صلابت جرم آن، چون آب دائماً بر آن ثقبه می‌گذرد فراخ تر نشود و
اختلافی در آن آلت پیدا نماید و آن تقدیری که آن را در اول بر آن وضع نهاده
باشد بنگرد.^۶

بلور (سختی ۷) : و آن را صلابتی تمام است و مبرد قبول نکند و آن را ثقب به
الماس توان کرد.

لاجورد (سختی ۵-۷۵) : و ثقب آن به الماس کنند و جلا به چرخ بید و سفال نو
مصطفول دهند.

یشب (سختی ۶) : به غایت صلب است . مبرد قبول نکند و به الماس آن را ثقب
کنند و جلا[ی] [آن جلا[ی]] عقیق است بر چرخ چnar.
و از یشب کوفته گران آلتها سازند که آن را "نانی" خوانند و آن پاره یشب باشد
طولانی املس^۷ کرده و دسته از آهن یا چوب محکم کرده و بدان زر و نقره را که بر

۱ . معنی مشخص نیست. ولی از متون استنباط می شود که همان سنگ سنباده امروزی باشد که از تفجوشی ذرات
شن تولید می شود.

۲ . سنگ محک: از این سنگ در گذشته برای تعیین عیار طلا استفاده می شد. اطلاعات بیشتر در کتاب کانی
شناسی در ایران قدیم نوشته محمد زاوی درج شده است.

۳ . مصوب: جدا گردیده، آنچه در سوختن به حد خاکستر نرسد، مانند آجر یا سفال پخته. شاید همان چرخ
سوخته باشد.

۴ . فنجان مغرب پنگان است.

۵ . املس: پرداخت شده ، جلا داده، تابان

روی آهن کوفته کنند هموار کنند، و زر طلا را که به روی نقره خواهند که الصاق کنند بی الحام نقره را از وسخ پاک کنند و بر روی آتش فحم^۱ نهند تا گرم شود. پس ذر طلا را بر روی آن نهند و بائی^۲ در روی آن رمها کنند تا در روی نقره محکم شود و هموار گردند.

هر چند از عقیق و جزع و غیر آن "نانی" توان کرد، اما هیچ سنگ در خاصیت چون حجر یشب نیست.

مرجان: جلای آن به چرخ بید و سفال نو سوده مصوّل^۳ کرده دهند و به روغن آن را روشن گردانند و به آهن پولاد آبداده ثقب کنند و مرجان مبرد قبول کند و صلب نباشد.

سبج (سختی ۴): و آن را به آلت خراطان بتوان تراشید و مبرد نیز قبول کند و به پولاد آب داده ثقب کنند.

و به آتش مشتعل شود چون شمع و به غایت بسوزد، چون نفت و غیر آن و طبیعت صمع دارد. و چون آن را می تراشند بوی نفت می آید. و سbj را حکاکان به چرخ خشک بسایند خلاف جمله سنگ‌ها، که جمله سنگ‌ها را به آب سایند و آن را خشک و به پولاد ثقب کنند.

دهنج (سختی ۳,۵-۴): به پولاد آبداده ثقب توان کرد و جلای آن به چرخ بید یا به چوب آن و جلا [ای] مینا دهند، والله اعلم.

کهربا (سختی ۲-۲,۵): و ثقب کردن به آهن پولاد و ثقب آن بیار^۴ نیک باید کرد و دست آهسته باید کشید. اگر دست زود کشند به حکم حرارت مثقب گرفتی گیرد و دشوار ثقب توان [کرد].

و باشد که حکاک استاد نباشد. مثقب چنان در روی گیرد، یا مثقب خود بشکند، و اگر دست زود زود کشد باشد که مشتعل شود به حکم دهنيتی که در روی هست و در حجر سbj همین حکم است و مثقب هر دو یک جنس باشد.

۱. فحم: زغال، انگشت

۲. جمله باید چنین تغییر باید "و با نانی در روی آن رمها کنند". رم به معنی اصلاح و صاف و نیکوکردن خلل نیز می باشد.

۳. نوعی از سنگ سمباده که از خاک سفال نرم تهیه می شده است.

۴. این لغت احتمالاً بسیار بوده است.

حجر التیس (حجر حیوانی^۱) : مبرد قبول کند و به پولاد آبدار ثقب توان کرد.

خر مهره : به پولاد آبداده سوراخ کنند.

سپید مهره : و این جمله مبرد قبول کند و به آهن پولاد آبدار ثقب توان کرد و
جلای آن چون جلا[ای] [مرجان باشد.]

حجر خمار : و آن سنگی است صلب و آن را ثقب به الماس توان کرد.

حجر الظفر : و آن را به چرخ مس [و] جلای عقیق جلا توان داد، ولکن به سنگ
محک جلای آن با طراوت تر باشد و دشوار باشد و حکم هر چهار نوع همین است.

حجر کرکی : صلب نباشد و به آهن پولاد آبداده ثقب توان کرد."

حجر سنباده و خواص آن

سنбاده که امروزه به طور گسترده در صنایع مکانیک و فلزگری مصرف دارد، در گذشته
نیز شناخته شده بود. مهندسان قدیمی یا سنباده را با روغن مخلوط می‌کردند و از آن برای
پرداخت و جلای فلزات و سنگ‌های قیمتی استفاده می‌کردند یا آن را به کمک چسب به
شكل قرص چرخ در می‌آوردنده و پس از تفجوشی به صورت چرخ سنباده به کار
می‌بردند. جوهری نیشابوری می‌گویند:

"**حجر سنبادج** (سختی ۷-۹) سنگی است که گذشت الماس هیچ جوهر و سنگ
ازو صلب تر نباشد."

حجر سنبادج را به زبان [رومی] "سمیرس" خوانند و جمله احجار و جواهر را
بدان توان سود و حک و شق توان کرد و هیچ جوهر به جای او نیست در خاصیت.
و درو ذراتی باشد روشن و براق که گویی الماس است و یمکن که حدت آن
بدان اجزاست و درشت طبع باشد و هیچ جوهر صلب در آن تأثیر نکند و او در جمله
جواهر تأثیر کند، مگر الماس که ابته درو اثر نتواند کرد.

و چون سنگ سنبادج [را] خرد بسایند و به حریر بیزند به مشارکت چرخ مس

۱. سنگ‌های حیوانی اغلب نرم و سختی آنها بین ۲-۴ است.

تنک که آن را حکاکان "تیزبر" گویند. و جمله جواهر صلب چون یاقوت و جزع و غیر آن بشکافند و بسایند.
و آهن پولاد آب داده بدان نتوان سود و شمشیرهای پولاد یا بالارک و کتارهها در هندوستان بدان نرم کنند.
و زخم سوهان بدان از وی بيرند تا بعد از آن داروی جوهر برو کنند تا جوهر بالارک پیدا شود."

پرداخت کردن و جلا دادن

خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب *تفسیه فامه ایلخانی* دستورالعمل پرداخت کردن و جلای سنگ‌های قیمتی را چنین شرح می‌دهد:
"والماس را بر سر مثقب نهند و بسایند و بدان سنگ‌های سخت را سوراخ کنند.
یاقوت همه سنگ‌ها را بساید و جز الماس او را نساید و جز به الماس او را سوراخ نتوان کرد.

طريق جلا دادن یاقوت آن است که یاقوت را نخست به لک بر سر چوبی بندند و به چرخ حکاکی بسایند تا املس شود. بعد از آن سنباده را خرد بسایند و بر روی چرخ اسرب می‌سایند تا خشونت و درشتی به سبب زخم چرخ که در وی آن باشد برود. و به غایت نرم شود و چون نرم شد جزع یمانی را بسوزند تا چون آهک شود و در آب بسایند و آن نگینه را بروی بر صفحه مس می‌مالند و می‌سایند تا جلا یابد و نرم شود.
زمرد را به جلاء یاقوت جلا دهند، بر چرخ مس، بعد از آنکه بر چرخ اسرب نرم کرده باشند. و زمودی که سوخته طبع باشد آن را بعد از آنکه به غایت نرم کرده باشند به سنگ محک جلا دهند، خوب تر آید و حکاکان امتحان مینا و زمرد به جلا کنند که مینا به سفال نو مصوب کرده آید بر چرخ بید جلا گیرد، به غایت خوب و زمرد نگیرد." دهنچ (دهنه) را پولاد آب داده ثقب کنند.

وی در باره سنگ سنباده و طرز استفاده از آن می‌گوید:
"سنگ سنباده: سنگی به غایت سخت باشد. حکاکان بی آن هیچ کاری نتوانند

کردن و به آن سنگ‌های سخت را بسایند و سوراخ کنند و معدن آن در بیشتر موضع
باشد و اگر سنباده نبودی هیچ حجر صلب را از جمله جواهر نتوانستی سودن و نقش
نگین کردن و آهن و پولاد آب داده بدان بشوان سودن و شمشیرهای بلار ک و
کتارهای هندی بدان نرم کنند."

نظیر این دستور العمل را ابوالقاسم عبدالله کاشانی [۹] در کتاب عرایس الجواهر و
نفایس الاطایب نیز آورده است. متن یادداشت‌های عبدالله کاشانی به قرار زیر است:
در جلا دادن یاقوت: جزع یمانی را بسوزند تا چون آهکی نرم شود و
در آب بر صلایه بسایند و آبگینه را برو بر صفحه مس می‌مالند و می‌
سایند تا جلا یابد و به طراوت و نرم شود.

در جلا دادن انواع یواقت: جمله انواع یاقوت را به یک طریق جلا توان داد و طریق جلا
دادن او آن است کی یاقوت عجمی را نخست به لک بر سر چوبی بندند و به چرخ لک و
سباده ساخته اند کما یه بسایند تا املس شود. بعد از آن به سنباده بر روی چرخ اسرب می‌
سایند تا خشونت زخم چرخ از وی برود و نرم شود و باز به جزع سوخته سوده بر روی
چرخ مس می‌سایند تا صیقل شود و جلا گیرد و از سر چوب باز کنند و در آب گرم و
قدرتی شخار بجوشانند تا اثر سیاهی ازو برود و پاکیزه شود. باز به آب و صابون بجوشند و
به آب پاک صافی بشویند.

در نظم کردن و سوراخ کردن مروارید: لؤلؤ را به آهن پولاد آب داده ثقب کنند و کمایش مردمان علی الخصوص اطبا لؤلؤ را به الماس ثقب کنند و مروارید بزرگ را ثقب کردن بسیار آسان تر از آن بود که خرد و عوام به عکس آن گمان برند و در ثقب کردن لؤلؤ خطرهای بسیار باشد: اول آنک لنگ آید و قیمت آن را نقصانی فاحش باشد. و اگر مثقب در سوراخ لؤلؤ شکسته شود آن را به دشواری برون توان آورد. و دهنہ را به پولاد آب داده ثقب توان کرد.

در معرفت سنگ سنباده: سنباده سنگی است به غایت سخت کی بعد از الماس هیچ جوهر و سنگ ازو صلب تر نیست و جمله احجار را به وی توانند سود و حک و شق کرد. و هیچ جوهر صلب در آن تأثیر نکند، جز الماس و او در جمله جواهرات تأثیر کند. آهن پولاد آب داده بتوان سود و شمشیرهای بلارک و کتارهای هند بدان نرم کنند. سنباده آهن را ریش کند و بخراشد و آهن درو اثر نتواند کرد.

محمد بن منصور [۱۰] نیز در کتاب گوهر نامه در باره خواص الماس ، یاقوت و سنباده و طرز استفاده از آنها می گوید:

"سباده سنگی صلب، مشهورست که در آهن و فولاد آب داده اثر کند و ازیشان متأثر نشود و اگر میانه سنباده و اشیاه آن اشتباه واقع شود، تمیز به این صفت توان کرد و سنباده به الماس قریب است به غایتی که جماعتی بر آنند که نوعی ضعیف از الماس است.

و سنباده دو نوع است: نوعی به سرخی زند و نوع دیگر به کبودی و غیر الماس از جواهر در او اثر نمی توانند کرد، بلکه از او متأثر شوند و در سنباده سمیتی هست که به واسطه آن سمیت تفیریق اجزاء اشیاء صلب می کند و مستولی بر سنباده آفتاب است. فیروزه را به الماس ثقب کنند، مگر بعضی که به غایت رخو باشد به پولاد سوراخ کنند."

وی در باره خواص الماس و یاقوت می گوید:

"الماس جوهري است در غایت صلابت و او در جمله جواهر تأثیر کند و هیچ

جوهر در وی اندک و بسیار تأثیر نکند.

یاقوت جوهری است که سوهان برو کار نکند و هیچ جوهر او را نتراشد، مگر الماس و او جمله جواهر صلب را بتراشد."

مراجع

1. Woodcroft, “The Pneumatics of Hero of Alexandria”, London , 1851.
۲. احمد بن موسی شاکر خراسانی ، ابتكارات خارق العاده مکانیکی یا الحیل، مترجم سرفراز غزنوی، شرکت به نشر، تهران، ۱۳۷۲.
۳. ابی العزیز بن اسماعیل الجزری، ”مبانی نظری و عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسلامی (الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل)“، ترجمه و تحسیه محمد جواد ناطق، حمیدرضا نفیسی و سعید رفتут جاه، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران، ۱۳۸۰.
۴. محمد بن ابی البرکات جوهربن نیشابوری، جواهر نامه نظامی، به کوشش ایرج افشار با همکاری محمد رسول دریا گشت، میراث مکتب، ۱۳۸۳.
۵. محمد بن محمد بن حسن طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین، تنسوخ نامه ایلخانی، با مقدمه و تعلیقات مدرس رضوی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۳.
6. Tylecote, R.F., Early Metallurgy in the Near East, J.Metals & Materials, Jul 1970.
۷. محمد صالح تبریزی، معدن نامه، فهرستی از معادن ایران در سال‌های ۱۲۴۰ تا ۱۲۷۰ هجری شمسی، آرشیو فنی مرکز آمار و اطلاعات فنی، شماره ثبت ۷۱۶ مورخ ۶۴/۹/۱۳.
8. R. Ghirshman, “IRAN”, Penguin Books Ltd, Hammondsworth, Middlesex, England,
۹. ابوالقاسم عبدالله کاشانی، عرایس الجواهر و نفایس الاطایب، به کوشش عبدالله افشار، انجمن آثار ملی تهران، تهران، ۱۳۴۵.
۱۰. محمد بن منصور، گوهر نامه، به کوشش منوچهر ستوده، مجله فرهنگ ایران زمین،

جلد چهارم، ۱۳۳۵، صفحات ۲۰۴-۱۸۵.

۱۱. غلامحسین دانشی، "علوم مهندسی مکانیک در ادبیات فارسی"، فصلنامه آموزش
مهندسی ایران، شماره ۲۵، بهار ۱۳۸۴، صص. ۷۲-۵۷.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۸/۶)